

**Акт визуального осмотра оборудования №1
в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация
школьных систем образования (Ставропольский край)»**

с.Сунжа

"13" октября 2022 года.

Комиссия в составе:

1. Кузьменко Е.А. – директор МКОУ СОШ №17 (председатель комиссии)
2. Кириллова М.И. – заведующая хозяйством
3. Гетманский А.С. – рабочий по комплексному обслуживанию здания
4. Сафронова Е.В. – заместитель директора по ВР

"12" октября 2022 года произвела визуальный осмотр следующего оборудования:

1. Секция вешалок/крючков для одежды - 7
2. Стол с ящиками для хранения/тумбой - 14
3. Кресло учителя - 13
4. Стол для столовой - 14
5. Стул/табурет для столовой - 56
6. Комплект посуды и столовых приборов - 100
7. Моечные ванны (односекционные) - 3
8. Котел 30л
9. Котел 20л
10. Кастрюля 15л
11. Кастрюля 10л -
12. Кастрюля-ковш 1,0л - 1
13. Конференц-стол - 1
14. Шкаф для документов - 3
15. Шкаф для одежды - 15
16. Многофункциональное устройство/принтер -1
17. Шкаф для хранения учебных пособий – 14
18. Стол, регулируемый по высоте и углу наклона столешницы (парта) - 48
19. Стул ученический, регулируемый по высоте, для начальных классов – 96
20. Стул ученический, регулируемый по высоте – 216
21. Стол ученический, регулируемый по высоте - 108

находящегося по адресу: Ставропольский край Минераловодский район с.Сунжа ул.Клубная д.21.

и составила настоящий акт осмотра визуального состояния оборудования, о нижеследующем:

1. Школьная мебель имеет внешние дефекты: сколы углов, трещины, частично рассохшиеся двери, перегородки, столешницы, отслоения наружных покрытий на шкафах, на металлических каркасах имеются следы ремонтных работ: сварочные швы, трещины.

2. Кастрюли в пищеблоке не соответствуют санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21, имеют вмятины, внешние повреждения. Моечные ванны имеют сколы, не соответствуют санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21.




Результаты осмотра: требуется замена в связи с износом.

Время начала осмотра 09 часов 00 минут.

Время окончания осмотра 13 часов 00 минут.

Акт составлен в 3-х экземплярах:

Подписи участников осмотра:

1. Курченко Е.А. 
2. Куримова М.И. 
3. Богданский А.С. 
4. Сидорова Е.В. 